




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	0,60
Mediocră	1,90
Rea	1,89
Foarte Rea	7,50



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	11
Puncte negre	0
Accidente rutiere	0
Parapet (km)	0,000
Treceri pietonale (buc)	2
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	2
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G101

Lungimea totală:	11,89 km
Îmbrăcămintea rutieră	Km
Beton asfaltic	1,07
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	10,82
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	2
Podețe (buc)	7
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	360
Masa maximă admisă (t)	10-1,070 km
	8 -10,820km



Mediu și social

Nr de localități traversate	2
Beneficiari efectivi	2 796
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0