




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,90
Bună	13,60
Mediocră	13,70
Rea	8,10
Foarte Rea	5,90



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	210
Puncte negre	0
Accidente rutiere	7
Parapet (km)	1,729
Treceri pietonale (buc)	15
Treceri calea ferată (buc)	2
Autopavilioane (buc)	24
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	1

G106

Lungimea totală:	42,20 km
Îmbrăcămintea rutieră	Km
Beton asfaltic	41,64
Beton ciment	0,56
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	4
Podețe (buc)	38
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	797
Masa maximă admisă (t)	10 - 42,200 km



Mediu și social

Nr de localități traversate	8
Beneficiari efectivi	16 253
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0