




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	1,10
Bună	10,40
Mediocră	20,20
Rea	13,45
Foarte Rea	7,20



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	190
Puncte negre	0
Accidente rutiere	11
Parapet (km)	0,376
Treceri pietonale (buc)	12
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	15
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G114

Lungimea totală:	52,35 km
Îmbrăcămintea rutieră	Km
Beton asfaltic	28,72
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	23,63
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	5
Podețe (buc)	89
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	748
	10-28,72 km
Masa maximă admisă (t)	8 -23,63 km



Mediu și social

Nr de localități traversate	8
Beneficiari efectivi	16 560
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0