




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	1,30
Bună	3,00
Mediocră	5,07
Rea	4,80
Foarte Rea	5,07



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	65
Puncte negre	0
Accidente rutiere	0
Parapet (km)	0,14
Treceri pietonale (buc)	3
Treceri calea ferată (buc)	1
Autopavilioane (buc)	3
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G119

Lungimea totală:	19,87 km
Îmbrăcămintea rutieră	Km
Beton asfaltic	8,08
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	11,79
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	1
Podete (buc)	19
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	500
Masa maximă admisă (t)	10-8,08 km 8– 11,79 km



Mediu și social

Nr de localități traversate	4
Beneficiari efectivi	3 703
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0