




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI km

Excelentă	2,09
Bună	2,40
Mediocră	4,70
Rea	5,40
Foarte Rea	7,90



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	160
Puncte negre	0
Accidente rutiere	0
Parapet (km)	0,05
Treceri pietonale (buc)	8
Treceri calea ferată (buc)	1
Autopavilioane (buc)	5
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	1

G124

Lungimea totală: 22,49 km

Îmbrăcăminte rutieră Km

Beton asfaltic	12,51
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	9,98
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	2
Podețe (buc)	32
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	445
Masa maximă admisă (t)	10-12,51 km 8 – 9,98 km



Mediu și social

Nr de localități traversate	5
Beneficiari efectivi	6 008
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0