




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	1,10
Mediocră	3,97
Rea	3,70
Foarte Rea	1,10



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	12
Puncte negre	0
Accidente rutiere	0
Parapet (km)	0,00
Treceri pietonale (buc)	0
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	3
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G18

Lungimea totală:	9,87 km
Îmbrăcămintea rutieră	km
Beton asfaltic	7,64
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	2,23
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	0
Podete (buc)	6
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	586
Masa maximă admisă (t)	10 – 7,64 km
	8 – 2,23 km



Mediu și social

Nr de localități traversate	3
Beneficiari efectiv	10697
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0