




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	4,10
Mediocră	11,62
Rea	7,20
Foarte Rea	8,00



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	48
Puncte negre	0
Accidente rutiere	2
Parapet (km)	0,038
Treceri pietonale (buc)	7
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	4
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G22

Lungimea totală:	30,92 km
Îmbrăcămintea rutieră	km
Beton asfaltic	30,92
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	3
Podețe (buc)	18
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	1185
Masa maximă admisă (t)	10



Mediu și social

Nr de localități traversate	5
Beneficiari efectiv	8086
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0