




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	0,40
Mediocră	1,30
Rea	1,60
Foarte Rea	5,00



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	68
Puncte negre	0
Accidente rutiere	1
Parapet (km)	0
Treceri pietonale (buc)	5
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	3
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G23

Lungimea totală:	8,31 km
Îmbrăcămintea rutieră	km
Beton asfaltic	8,31
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	2
Podețe (buc)	8
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	1040
Masa maximă admisă (t)	10



Mediu și social

Nr de localități traversate	2
Beneficiari efectiv	2880
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0