




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	1,40
Bună	1,90
Mediocră	3,50
Rea	2,90
Foarte Rea	8,93



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	68
Puncte negre	0
Accidente rutiere	2
Parapet (km)	0,851
Treceri pietonale (buc)	2
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	3
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G25

Lungimea totală:	18,63 km
Îmbrăcămintea rutieră	km
Beton asfaltic	18,63
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	2
Podețe (buc)	17
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	1721
Masa maximă admisă (t)	10



Mediu și social

Nr de localități traversate	2
Beneficiari efectiv	3802
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0