




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	0,92
Mediocră	0,60
Rea	0,00
Foarte Rea	0,00



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	63
Puncte negre	0
Accidente rutiere	0
Parapet (km)	0,221
Treceri pietonale (buc)	4
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	0
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G3.1

Lungimea totală:	1,52 km
Îmbrăcăminte rutieră	km
Beton asfaltic	1,52
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	2
Podete (buc)	2
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	1435
Masa maximă admisă (t)	10



Mediu și social

Nr de localități traversate	1
Beneficiari efectiv	3569
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0