




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	2,40
Bună	8,60
Mediocră	3,30
Rea	0,90
Foarte Rea	0,50



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	196
Puncte negre	0
Accidente rutiere	2
Parapet (km)	0
Treceri pietonale (buc)	6
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	5
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G44

Lungimea totală:	26,82 km
Îmbrăcămintea rutieră	km
Beton asfaltic	16,17
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	10,65

Lucrări de artă

Poduri (buc)	0
Podețe (buc)	3
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	669
Masa maximă admisă (t)	10



Mediu și social

Nr de localități traversate	7
Beneficiari efectivi	4933
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0