




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	4,50
Bună	1,96
Mediocră	2,80
Rea	1,60
Foarte Rea	7,20



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	103
Puncte negre	0
Accidente rutiere	3
Parapet (km)	1,692
Treceri pietonale (buc)	6
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	7
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	1

G47

Lungimea totală:	17,99 km
Îmbrăcămintea rutieră	km
Beton asfaltic	11,68
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	6,31
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	3
Podețe (buc)	13
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	408
Masa maximă admisă (t)	10 – 11,68
	8 – 6,31



Mediu și social

Nr de localități traversate	4
Beneficiari efectiv	5613
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0