




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	2,40
Mediocră	6,50
Rea	7,60
Foarte Rea	7,34



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	7
Puncte negre	0
Accidente rutiere	3
Parapet (km)	0
Treceri pietonale (buc)	6
Treceri calea ferată (buc)	1
Autopavilioane (buc)	6
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	1

G51

Lungimea totală:	23,83 km
Îmbrăcămintea rutieră	km
Beton asfaltic	7,25
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	14,78
Pământ	1,8

Lucrări de artă

Poduri (buc)	1
Podete (buc)	18
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	438
Masa maximă admisă (t)	10 – 7,25 8 – 14,78



Mediu și social

Nr de localități traversate	5
Beneficiari efectivi	5355
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0