




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)  
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

| Planeitatea IRI | km    |
|-----------------|-------|
| Excelentă       | 1,80  |
| Bună            | 10,60 |
| Mediocră        | 12,10 |
| Rea             | 17,00 |
| Foarte Rea      | 14,20 |



### Siguranța Rutieră

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Indicătoare (buc)          | 252   |
| Puncte negre               | 0     |
| Accidente rutiere          | 6     |
| Parapet (km)               | 0,188 |
| Treceri pietonale (buc)    | 15    |
| Treceri calea ferată (buc) | 0     |
| Autopavilioane (buc)       | 15    |
| Loc de staționare (buc)    | 0     |
| Alunecări de teren         | 0     |

G58

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Lungimea totală:      | 55,77 km |
| Îmbrăcămintea rutieră | km       |
| Beton asfaltic        | 55,77    |
| Beton ciment          | 0,00     |
| Pavaj                 | 0,00     |
| Pietriș               | 0,00     |
| Pământ                | 0,00     |

### Lucrări de artă

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Poduri (buc)            | 14   |
| Podețe (buc)            | 39   |
| Zid de sprijin (buc)    | 0    |
| Traficul rutier (medie) | 1686 |
| Masa maximă admisă (t)  | 10   |



### Mediu și social

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Nr de localități traversate | 8     |
| Beneficiari efectivi        | 13098 |
| Stații meteo (buc)          | 0     |
| Camere trafic rutier (buc)  | 0     |