




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	1,70
Bună	12,42
Mediocră	2,80
Rea	2,70
Foarte Rea	2,50



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	142
Puncte negre	0
Accidente rutiere	0
Parapet (km)	0,028
Treceri pietonale (buc)	3
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	3
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G62

Lungimea totală:	22,12 km
Îmbrăcămintea rutieră	Km
Beton asfaltic	18,40
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	3,72
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	3
Podețe (buc)	10
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	733
Masa maximă admisă (t)	10- 18,400 km 8 – 3,720 km



Mediu și social

Nr de localități traversate	4
Beneficiari efectivi	7 121
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0