




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	2,80
Bună	7,78
Mediocră	1,60
Rea	0,60
Foarte Rea	0,20



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	381
Puncte negre	0
Accidente rutiere	1
Parapet (km)	1,694
Treceri pietonale (buc)	6
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	4
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G85

Lungimea totală:	12,98 km
Îmbrăcămintea rutieră	km
Beton asfaltic	12,90
Beton ciment	0,08
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	2
Podete (buc)	19
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	398
Masa maximă admisă (t)	10



Mediu și social

Nr de localități traversate	3
Beneficiari efectivi	2 210
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0