




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	0,00
Mediocră	0,80
Rea	2,60
Foarte Rea	5,00



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	106
Puncte negre	0
Accidente rutiere	0
Parapet (km)	0,041
Treceri pietonale (buc)	1
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	4
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G86

Lungimea totală:	8,40 km
Îmbrăcăminte rutieră	km
Beton asfaltic	0.97
Beton ciment	0,08
Pavaj	0,00
Pietriș	7,43
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	0
Podețe (buc)	14
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	710
Masa maximă admisă (t)	10-0,97 km
	8-7,43 km



Mediu și social

Nr de localități traversate	2
Beneficiari efectivi	1 606
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0