




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI km

Excelentă	1,00
Bună	2,50
Mediocră	4,00
Rea	7,40
Foarte Rea	8,20



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	55
Puncte negre	0
Accidente rutiere	0
Parapet (km)	0,014
Treceri pietonale (buc)	3
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	7
Loc de staționare (buc)	0
Alunecări de teren	0

G87

Lungimea totală: 23.38 km

Îmbrăcămintea rutieră km

Beton asfaltic	8,33
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	11,62
Pământ	3,43

Lucrări de artă

Poduri (buc)	3
Podete (buc)	34
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	647
Masa maximă admisă (t)	10-8,56 km 8 –11,38km



Mediu și social

Nr de localități traversate	5
Beneficiari efectivi	6 111
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0