




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	2,30
Mediocră	3,80
Rea	12,40
Foarte Rea	18,90



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	311
Puncte negre	0
Accidente rutiere	8
Parapet (km)	1,833
Treceri pietonale (buc)	16
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	13
Loc de staționare (buc)	13
Alunecări de teren	1

R25

Lungimea totală:	37,40 km
Îmbrăcăminte rutieră	km
Beton asfaltic	36,96
Beton ciment	0,44
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	7
Podete (buc)	43
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	2352
Masa maximă admisă (t)	10 – 37,400



Mediu și social

Nr de localități traversate	3
Beneficiari efectivi	19700
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0