




■ Excelentă (IRI <2) ■ Bună (IRI 2 - 4) ■ Mediocră (IRI 4 - 6)
■ Rea (IRI 6 - 8) ■ Foarte rea (IRI >8)

Planeitatea IRI	km
Excelentă	0,00
Bună	2,20
Mediocră	6,10
Rea	9,60
Foarte Rea	5,62



Siguranța Rutieră

Indicătoare (buc)	144
Puncte negre	0
Accidente rutiere	10
Parapet (km)	1,007
Treceri pietonale (buc)	15
Treceri calea ferată (buc)	0
Autopavilioane (buc)	11
Loc de staționare (buc)	11
Alunecări de teren	0

R37

Lungimea totală:	23,52 km
Îmbrăcăminte rutieră	Km
Beton asfaltic	23,52
Beton ciment	0,00
Pavaj	0,00
Pietriș	0,00
Pământ	0,00

Lucrări de artă

Poduri (buc)	4
Podete (buc)	27
Zid de sprijin (buc)	0
Traficul rutier (medie)	1224

Masa maximă admisă (t) 10 – 23,52



Mediu și social

Nr de localități traversate	3
Beneficiari efectivi	20586
Stații meteo (buc)	0
Camere trafic rutier (buc)	0